



Exmo. Sr.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral

Vimos por este meio dar resposta ás indicações dos concorrentes relativas a Erros e Omissões, no Projecto do Quartel/Sede.

1 - Constrope, Construções, SA.

20 de Abril

Relativamente aos capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 e 14, depois de analisados, não foram encontrados erros de medição, mantendo-se as medições iniciais.

Relativamente ao capítulo 19, depois de analisados, apresentam-se as seguintes conclusões:

Artigo AR.1 - O valor correcto é de 18 unidades; ACEITE

Artigo AR.2 - Mantemos a medição inicial de 40 unidades; NÃO ACEITE

Artigo D.1 – O valor correcto é de 17 unidades; ACEITE

Artigo D.3 - Mantemos a medição inicial de 2 unidades; NÃO ACEITE

Artigo AP.1 - O valor correcto é de 7 unidades; CORRIGIDO

Artigo PR.1 – O valor correcto é de 13 unidades; ACEITE

2 - JMLS, Lda

20 de Abril

Não se inclui a sinalética exterior. A sinalética interior apresenta-se melhor descrita no Mapa de Quantidades rectificado, em anexo.

As referências dos materiais cerâmicos a aplicar já foram enviadas na resposta aos pedidos de esclarecimento.

3 – Vidal, Pereira e Gomes, Lda

20 de Abril

Praça José Pereira Carvalho, 28-2ºC 2540-044 Bombarral

Tolf 262604005

Telf. 262604095 262604210 Fax.262604220

www.domus-aurea.com





Não se inclui a sinalética exterior. A sinalética interior apresenta-se melhor descrita no Mapa de Quantidades rectificado, em anexo.

O lancil de betão a aplicar será do tipo Cibloco, refo 25x15x12, ou similar.

4 – Nemori, Imobiliária e Construção, Lda 20 de Abril

Relativamente aos artigos 2.01 e 2.03, depois de analisados, não foram encontrados erros de medição, mantendo-se as medições iniciais

Quanto à distinção entre as áreas de massame, o que tem 0.15 m de espessura é para aplicar no Parque de Viaturas e na Oficina. O de 0.12 m nos restantes espaços.

Os bancos de duche e as divisórias de urinol serão em compacto fenólico do tipo Trespa Virtuon, cor lisa, K28.2.1. "aguamarina", textura K03.4.0, "silk", espessura 13 mm, cor e textura em ambas as faces, incluindo aplicação e todos os acessórios.

Os muros exteriores serão totalmente executados em betão armado.

Nos espaços a ajardinar, os trabalhos a executar passam a incluir a plantação de arbustos do tipo *Hypericum calycinum*.

Apresentam-se novas peças desenhadas da estrutura metálica, onde foi corrigida a situação detectada.

As portas interiores a considerar são lisas.

Nos Balneários está prevista a colocação de uma divisória em compacto fenólico, na qual se incluem os vãos I060180 e I080180. Neste caso particular considerou-se incluído no vão o painel divisório, onde se aplica, entre os eixos das paredes divisórias de alvenaria. Junta-se mapa de vãos rectificado.

5 – Vidal, Pereira e Gomes, Lda 21 de Abril

Praça José Pereira Carvalho, 28-2ºC 2540-044 Bombarral

Telf, 262604095

262604210 Fax.262604220

www.domus-aurea.com



As portas interiores a considerar são lisas.

Apresentam-se Mapas de Medições rectificados, onde se indicam a cor vermelha os items que foram alterados relativamente ao documento inicialmente fornecido aos concorrentes.

6 – JMLS, Lda 22 de Abril

Não é aceite a sugestão de alteração ao Projecto de Estabilidade.

7 – Reilima, Soc. Construções, Lda 23 de Abril

Apresentam-se Mapas de Medições rectificados, onde se indicam a cor vermelha os items que foram alterados relativamente ao documento inicialmente fornecido aos concorrentes.

Quanto ao ITED devem ser consideradas "un".

Mais informo V. Exa. que os erros e omissões considerados não têm impacto significativo nas quantidades de trabalho apresentadas inicialmente, pelo que não se verifica alteração ao Preço estimado para a Obra.

Com os melhores cumprimentos

Praça José Pereira Carvalho, 28-2ºC 2540-044 Bombarral

262604210 Fax.262604220

> www.domus-aurea.com contacto@domus-aurea.com