

Bombeiros Voluntários do Bombarral

De: "Dulce Figueiredo" <dulce.figueiredo@constrope.pt>
Para: <bvb.comando@netvisao.pt>
Enviado: segunda-feira, 6 de Abril de 2009 10:30
Anexar: Bombarral Esclarecimentos.docx
Assunto: Bombeiros Voluntários do Bombarral

Exm^{os} Srs,

Vimos por este meio enviar a listagem de pedidos de esclarecimentos relativos à empreitada em epigrafe.

Aguardamos a vossa resposta pela mesma via. Obrigado.

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

Dulce Figueiredo
Departamento Comercial



www.constrope.pt

No virus found in this incoming message.

Checked by AVG.

Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.11.42/2042 - Release Date: 05-04-2009 10:54

Quartel dos Bombeiros Voluntários do Bombarral

Esclarecimentos:

- 1- Referências dos mosaicos e azulejos, em falta
- 2- Referências das loiças sanitárias, em falta
- 3- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,03 alíneas a) e b) sem unidades
- 4- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,04 sem unidade
- 5- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,06 sem unidade
- 6- Capítulo 12 – Equipamento sanitário artigo 12,11 alínea c) onde se lê cabines deverá ler-se cabides ?
- 7- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,04 sem unidade
- 8- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,05 sem unidade
- 9- Capítulo 18 – Rede de Gás artigo 18,06 sem unidade
- 10- Capítulo 20 – ITED artigo 400 Bastidor, temos 5 quantidades sem unidades
- 11- Não existe nenhum artigo de “SUB-BASE” para a laje do piso 0
- 12- No projecto de estrutura não temos indicações de cotas altimétricas, o que nos impede quantificar os elementos verticais
- 13- Nas medições da estrutura vem referenciada “das fundações até ao tecto da cave”, esse projecto não tendo cave, qual a leitura
- 14- Não existe localização para os vãos P500095
- 15- No mapa de vãos PE3, o vão P500500 tem duas fabricações correr ou basculante
- 16- Acabamento final dos terraços, em falta
- 17- Artigo 14,10 calçada miúda, localização em falta
- 18- Artigo 14,11 pavimento exterior só em tout-venant
- 19- No desenho 3 da arquitectura aparece uma zona técnica de 3,4 m² que não existe no desenho PE1, assim sendo uma porta não está quantificada
- 20- Na Sala Aula Formação as cadeiras são para quantificar e orçamentar, se sim qual a marca a considerar?

- 21- Nas Camaratas as camas são para quantificar e orçamentar, se sim qual o modelo e a marca a considerar?
- 22- Na Sala Bombeiro as bancadas são para quantificar e orçamentar, se sim qual o material a empregar?
- 23- No desenho PE3 o vão P080200 está duplicado
- 24- Não existe artigo para apoio de construção civil as instalações especiais
- 25- Não existe artigo para tapetes
- 26- Não existe artigo para pintura de estacionamento
- 27- Não existe artigo para pintura de sinalização de lugar para deficientes no exterior
- 28- Não existe artigo para pintura de sinalização de lugar para deficientes na Sala Aula Formação
- 29- Não existe artigo para Lettering
- 30- Não existe artigo para mastro de bandeira
- 31- Não existe artigo para bancadas de lavatórios
- 32- No oficina existem 2 portas interiores e 2 portas de instalações sanitárias sem designação
- 33- Após as seguintes confrontações agradece o esclarecimento:

MAPA DE QUANTIDADES

MEMÓRIA DESCRITIVA

Capítulo 18 – Rede de Gás	Não se prevê a utilização de dispositivos de consumo de gás
Edifício principal paredes exteriores Alvenaria dupla	Alvenaria simples
Parque de viaturas chapa metálica sandwich	Painéis Pré-Fabricados
Lajes maciças	Lajes aligeiradas
Chapas de cobertura tipo “ALAÇO”	Chapas “ACELARUM”
Alumínio cor cinza mate	Branco

Portões de correr / basculantes

Carpintarias tipo “DIMAR”

Revestimento exterior c/ tinta plástica

NÃO EXISTE

Bases de duchas moldadas in-situ

De fole tipo “HERCULES”

Tipo “PLACAROL”

Tinta de areia

Zona circulação tinta Kerapas

Ferro fundido esmaltado

MAPA DE QUANTIDADES

I080200

Vãos J300150 e J240150 pedra moleanos

J060060

NÃO EXISTE

NÃO EXISTE

MAPA DE VÃOS

I080200A

Pedra calcária

NÃO EXISTE

P080240

J300090